

ERROR MEMORY REPORT

Date: 05/05/24 15:17:06
ECU: DSC_E46
JobStatus: OKAY
Variant: DSC_E46

RESULT: 3 errors in error memory !

183 Lenkwinkel Sensor Intern

Error frequency : 195

Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00 km/h
Regelung	0.00 -
BLS	0.00 -

182 Lenkwinkel Sensor CAN Bus Fehler

Error frequency : 1

Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00 km/h
Regelung	0.00 -
BLS	0.00 -

148 CAN DME/DDE, Motormoment nicht einstellbar

Error frequency : 0

Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00 km/h
Regelung	0.00 -
BLS	0.00 -
