

ERROR MEMORY REPORT

Date: 11/03/22 18:37:25
ECU: SMG2
JobStatus: OKAY
Variant: SMG2

RESULT: 1 errors in error memory !

114 Auswertung Waehlhebel

Error frequency : 1

Error occured 1. times at:

Kilometerstand	0.00 km
Umgebungstemperatur	13.00 Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	13.80 V
Waehlhebelsignale	1.00 0/1
Fahrtrichtung	1.00 vorwaerts
Waehlhebelposition	4.00 Waehlhebel in A (Automatik)
nicht relevant	0.00 -
nicht relevant	463.00 -
Gewuenschter Gang	3.00 3.Gang
nicht relevant	4.00 -

Error occured 2. times at:

Kilometerstand	0.00 km
Umgebungstemperatur	-48.00 Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	0.00 V
Waehlhebelsignale	0.00 0/1
Fahrtrichtung	0.00 nicht definiert
Waehlhebelposition	0.00 Waehlhebelposition nicht definiert
nicht relevant	0.00 -
nicht relevant	0.00 -
Gewuenschter Gang	0.00 0/Neutral
nicht relevant	0.00 -

Error occured 3. times at:

Kilometerstand	0.00 km
Umgebungstemperatur	-48.00 Grad C
Spannungsversorgung Ubatt	0.00 V
Waehlhebelsignale	0.00 0/1
Fahrtrichtung	0.00 nicht definiert
Waehlhebelposition	0.00 Waehlhebelposition nicht definiert
nicht relevant	0.00 -
nicht relevant	0.00 -
Gewuenschter Gang	0.00 0/Neutral
nicht relevant	0.00 -

SG spezifisch
sporadischer Fehler