

ERROR MEMORY REPORT

Date: 05/05/24 15:11:29
ECU: MSS54DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MSS54DS0

RESULT: 8 errors in error memory !

44 Signal aktiver Oelniveaugeber

Error frequency : 182
Logistic counter: 40

Error occurred 1. times at:

Motordrehzahl	1880.00	1/min
relative Fuellung	32.00	%
Kuehlwassertemp.	83.00	Grad C
Gesamtluftmasse	64.00	kg/h
aufgetreten vor (rel. BZ)	337.00	h

Error occurred 2. times at:

Motordrehzahl	1920.00	1/min
relative Fuellung	17.60	%
Kuehlwassertemp.	85.00	Grad C
Gesamtluftmasse	36.00	kg/h
aufgetreten vor (rel. BZ)	336.90	h

Error occurred 3. times at:

Motordrehzahl	1120.00	1/min
relative Fuellung	22.40	%
Kuehlwassertemp.	84.00	Grad C
Gesamtluftmasse	28.00	kg/h
aufgetreten vor (rel. BZ)	43.90	h

0100 - Leitungsbruch o. Wert fehlt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler

107 EGAS-Steller Selbsttest

Error frequency : 61
Logistic counter: 40

Error occurred 1. times at:

Motordrehzahl	0.00	1/min
relative Fuellung	0.00	%
Kuehlwassertemp.	21.00	Grad C
Versorgungsspannung HR	11.40	V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.40	h

Error occurred 2. times at:

Motordrehzahl	0.00	1/min
relative Fuellung	0.00	%
Kuehlwassertemp.	11.00	Grad C

Versorgungsspannung HR	13.00 V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.00 h

Error occured 3. times at:

Motordrehzahl	0.00 1/min
relative Fuellung	0.00 %
Kuehlwassertemp.	9.00 Grad C
Versorgungsspannung HR	11.50 V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.00 h

Fehler Soll-Istvergleich
Fehler abgasrelevant OBD
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler

230 EGAS-Soll-Ist-Vergleich

Error frequency : 1
Logistic counter: 38

Zustand EGAS	3.00 -
EDK-Steller Istwert	0.00 %
Kuehlwassertemp.	81.00 Grad C
Versorgungsspannung HR	13.60 V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.00 h

Sollwert nicht erreicht
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler

53 Elektroluefter

Error frequency : 1
Logistic counter: 39

Motordrehzahl	1200.00 1/min
Umgebungstemp. CAN	9.00 Grad C
Ansauglufttemperatur	34.00 Grad C
Versorgungsspannung HR	13.80 V
aufgetreten vor (rel. BZ)	395.60 h

0010 - Kurzschluss Masse o. Wert zu klein
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler

181 Info Tankdeckel fehlt

Error frequency : 1
Logistic counter: 26

Tankfuelstand (CAN)	24.00 l
LDP-Referenzstrom	25.34 mA
LDP-Messstrom	19.58 mA
LDP-Minimalstrom	19.58 mA
aufgetreten vor (rel. BZ)	131.90 h

Grobleck
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler

52 Zuendspule 5

Error frequency : 3
Logistic counter: 40

Error occured 1. times at:

Motordrehzahl	1680.00	1/min
relative Fuellung	22.40	%
Oeltemperatur TOG	4.00	Grad C
Versorgungsspannung HR	12.80	V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.40	h

Error occured 2. times at:

Motordrehzahl	1640.00	1/min
relative Fuellung	28.00	%
Oeltemperatur TOG	4.00	Grad C
Versorgungsspannung HR	12.00	V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.10	h

Error occured 3. times at:

Motordrehzahl	1760.00	1/min
relative Fuellung	20.00	%
Oeltemperatur TOG	14.00	Grad C
Versorgungsspannung HR	12.00	V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.00	h

Primaerkreis
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler

200 Aussetzer Zyl.5 KAT-sch.

Error frequency : 8
Logistic counter: 80

Error occured 1. times at:

Motordrehzahl	1160.00	1/min
relative Fuellung	33.60	%
Kuehlwassertemp.	4.00	Grad C
Versorgungsspannung HR	13.80	V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.40	h

Error occured 2. times at:

Motordrehzahl	1080.00	1/min
relative Fuellung	36.00	%
Kuehlwassertemp.	4.00	Grad C
Versorgungsspannung HR	13.00	V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.10	h

Error occured 3. times at:

Motordrehzahl	1160.00	1/min
relative Fuellung	40.80	%
Kuehlwassertemp.	8.00	Grad C
Versorgungsspannung HR	10.70	V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.00	h

ausserhalb FTP-Zyklus
Fehler abgasrelevant OBD
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler

209 Aussetzer Zyl.5 Abgas

Error frequency : 7
Logistic counter: 80

Error occured 1. times at:

Motordrehzahl	1160.00 1/min
relative Fuellung	30.40 %
Kuehlwassertemp.	13.00 Grad C
Versorgungsspannung HR	13.70 V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.40 h

Error occured 2. times at:

Motordrehzahl	1160.00 1/min
relative Fuellung	29.60 %
Kuehlwassertemp.	14.00 Grad C
Versorgungsspannung HR	13.80 V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.10 h

Error occured 3. times at:

Motordrehzahl	1080.00 1/min
relative Fuellung	22.40 %
Kuehlwassertemp.	49.00 Grad C
Versorgungsspannung HR	14.00 V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.00 h

im 1. Messintervall
Fehler abgasrelevant OBD
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
